

### LABORATORIO DE HUMEDAD

Servicio de Calibración o Medición			Rango de Medición			Incertidumbre expandida mínima		Patrón de referencia usado en la calibración	
Magnitud	Instrumento	Principio de medición	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades	Valor	Unidades	Patrón	Fuente de trazabilidad
Humedad	Psicrómetro	Aspiración	20	80	%	1,5	%HR	Generador de humedad de dos presiones e higrómetro de punto de rocío de espejo enfriado	SIC (Colombia)
	Higrómetro	Capacitivo	20	80		1,2			
		Resistivo	20	80		1,2			
		Filamento	20	80		1,5			