

## AVISO A LA CIUDADANÍA

En coherencia con nuestro compromiso de excelencia y confiabilidad metrológica, el **Laboratorio de Fuerza** informa que, debido a un daño en uno de los módulos de control, la máquina de carga directa de 10 kN se encuentra fuera de operación y en proceso de intervención técnica, con el fin de garantizar la trazabilidad y la calidad de nuestros servicios.

Durante este proceso de intervención, se suspenderá a partir del mes de septiembre y por un periodo esperado máximo de seis (6) meses, la prestación de los siguientes servicios específicos:

⚖️ Calibración de transductores/celdas (0.1 kN a 10 kN), tanto en tensión como en compresión.

Lamentamos los inconvenientes administrativos y técnicos que esta situación pueda ocasionar. Estamos trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, garantizando el óptimo funcionamiento de la máquina de carga y la continuidad en la prestación de los servicios metrológicos.

Recuerde que puede consultar las alternativas de oferta disponible en el país para estos servicios, a través de los organismos acreditados en el Directorio Oficial de Acreditados (DOA) del ONAC: <https://onac.org.co/directorioacreditados>

Se informará oportunamente la reactivación una vez concluya la validación y verificación metrológica posteriores al mantenimiento.

Agradecemos su comprensión.

**INM – Comprometidos con la metrología para el desarrollo del país**